

У способі отримання вуглецевих сорбентів медичного призначення з карбонізату, активацію карбонізату здійснюють в апараті шахтного типу з псевдозрідженим шаром в атмосфері перегрітої водяної пари. Перед активацією карбонізату в атмосфері перегрітої водяної пари при температурі 900-1100 °С додатково проводять технологічну стадію активації гранульованого карбонізату в атмосфері вуглекислого газу.