

Стрічкова сушарка містить розміщені друг над другом п'ять стрічкових конвеєрів і сполучені між собою два електродвигуни, черв'ячні передачі, черв'ячні редуктори, ланцюгові передачі і чотири зворушувачі. Сушарка додатково забезпечена перетворювачем частоти, який сполучений з електродвигунами фазовими роторами.