

Спосіб визначення діаметра та конусності стебла включає розміщення стебла між вимірювальними поверхнями та зчитування результатів зі шкали. При цьому на стеблі помічають кінці відрізка, кратного 100 мм, і вносять стебло по черзі верхньою і нижньою позначками перпендикулярно до площини вимірювального пристрою у щілини між вимірювальними поверхнями відповідних шкал до упору. Відмічають відповідні значення діаметрів і графічним способом за номограмою зчитують значення середнього діаметра та конусності стебла.