

Спосіб утворення горизонтальної компенсаційної камери включає проведення у виймальній панелі нарізних виробок, проведення на горизонті підсікання горизонтальних компенсаційних виробок, розбурювання тимчасових ціличків між свердловинами та їх підривання з одночасним розгортанням дучок у приймальні лійки, випуск відбитої руди з наступним підриванням горизонтальних глибоких свердловин для утворення горизонтальної компенсаційної камери необхідного об'єму з випуском обваленої руди та її доставкою до рудоспуску. Горизонтальні компенсаційні виробки утворюють шляхом секційного підривання торцевих зарядів паралельно-зближених свердловин, у міру відбійки цих секцій під ними розгортають дучки у приймальні лійки і здійснюють випуск відбитої руди з наступним руйнуванням тимчасових ціличків підриванням пробуреними в них свердловин і випуском відбитої руди. Потім підривають горизонтальні глибокі свердловини для утворення горизонтальної компенсаційної камери необхідного об'єму та виконують випуск обваленої руди та її доставку до рудоспуску.