

Спосіб утворення похилої компенсаційної камери включає проведення у виїмальній панелі нарізних виробок, проведення відрізного підняттевого, його першочергове розширення та утворення похилої відрізної щілини з наступною відбійкою на неї віял глибоких свердловин і утворення похилої компенсаційної камери необхідного об'єму з розгортанням під нею в днищі панелі з дучок випускних воронок з випуском через них обваленої руди та її доставкою до рудоспуску. Після розширення відрізного підняттевого утворюють похилу відрізну щілину послідовною секційною відбійкою торцевих зарядів глибоких свердловин, розгортають по мірі відбійки цих секцій під ними з дучок ряд випускних воронок і здійснюють випуск відбитої руди, та утворюють похилу компенсаційну камеру необхідного об'єму відбійкою на цю похилу відрізну щілину віял глибоких свердловин, розгортаючи під нею в днищі панелі з дучок випускні воронки з випуском через них обваленої руди та її доставкою до рудоспуску.