

Спосіб отримання легуючої добавки включає відновлювальну плавку окислених відходів, які містять нікель, хром, молибден, протягом 60-70 хв у інтервалі температур 1723-1773 К та подальше розділення металевої і шлакової фаз. Відходи містять оксиди алюмінію та титану. Як відновлювач використовують твердий вуглець у кількості 3-5 % від маси шихти.