

Спосіб отримання металокерамічних порошків твердих сплавів з комбінованим зв'язуванням Co-Fe включає регенерацію металокерамічних порошків твердих сплавів за допомогою розплаву цинку. При цьому як додаткове джерело цинку і отримання комбінованої зв'язки Co-Fe використовують подрібнений оцинкований лист заліза.