

Насадка тепломасообмінного апарата має форму прямої правильної порожнистої призми кістякової структури з відкритими основами та бічними прорізами. Кожний з бічних прорізів кістякової структури частково перекрито половиною відповідної грані призми з вільною крайкою, паралельною бічним ребрам призми.