

Гірниче кріплення виробки складається зі склепінної форми виробки, зафіксованої арковим кріпленням. На склепінні виробки у верхній точці аркового кріплення по всій довжині виробки виконано лінійні шарніри.