

Спосіб отримання вуглецевих сорбентів медичного призначення з карбонізату, активацію якого здійснюють в апараті шахтного типу з псевдозрідженим шаром в атмосфері перегрітої водяної пари, який **відрізняється** тим, що перед активацією карбонізату в атмосфері перегрітої водяної пари при температурі 900-1100 °С додатково проводять технологічну стадію активації гранульованого карбонізату в атмосфері вуглекислого газу.