

Суха суміш для цементно-пластмасової стяжки містить, мас. %: пластмасова крихта - від 18 до 24, портландцемент - від 20 до 26, кварцовий пісок фракції від 0,2 до 0,8 мм - від 20 до 26, суперпластифікатор - від 2,7 до 3,1, мікрокремнезем (кварцовий пил) SiO_2 - від 2,0 до 2,7, та додаткову кількість гравію з фракцією 0/4 для доповнення до 100 % маси.