

Спосіб одержання розчину гумату калію включає подрібнення, змішування і фільтрацію розчину. Як гуматовмісну сировину використовують відходи вугільної промисловості, що локалізовані у відвалах гірських порід.