

Насадка тепломасообмінного апарата містить три пластини, розташовані у взаємно перпендикулярних площинах, при цьому в центрі кожної пластини виконано отвір. Пластини виконано квадратними та вписаними в уявний куб, а вершини пластин розташовано по центру граней уявного куба.