

Насадка тепломасообмінного апарата має форму однопорожнинного гіперboloїда з відкритими основами. Відкриті основи сформовано кільцями, з'єднаними між собою прямолінійними стрижнями, рівномірно розташованими в коловому напрямку та нахиленими до поздовжньої осі однопорожнинного гіперboloїда в протилежних напрямках з утворенням кістякової структури.