

Спосіб виготовлення цементного клінкеру, за яким компоненти, а саме крейду, лузгу рисову як частину техногенної сировини, яка є відходами агропромислового комплексу, та речовину для забезпечення спікання та фазоутворення клінкеру, дозують, змішують та випалюють одержану суміш, який **відрізняється** тим, що як речовину для забезпечення спікання та фазоутворення клінкеру використовують техногенну сировину, яка є відходом кольорової металургії, у вигляді суспензійного червоного шламу з лужністю рН=10-13, одержану суміш піддають пресовому гранулюванню, а випалювання одержаних гранул проводять за максимальної температури 1350-1400 °С, при цьому компоненти беруть за такого співвідношення, мас. %:

лузга рисова	51,7-54,2
суспензійний червоний шлам	4,4-4,6
крейда	решта.